

Mac OS Monterey - Probleme nach der Aktualisierung

Beitrag von „kaneske“ vom 3. April 2021, 14:40

Bei dem MSI BIOS hat er RAM Autodetect drin, da gibts keine anderen Versionen.

Samsung hast du drauf [JN25](#)

Da du noch an die Karte ran kommst kannst du andere BIOS testen...

Welche genaue Karte hast du?

Poste mal ein Foto der Karte, mit Label am Besten (da steht die Type drauf)