

Mac OS Monterey - Probleme nach der Aktualisierung

Beitrag von „LetsGo“ vom 3. April 2021, 16:31

Sorry, wenn ich dazwischen funke. Aber hier ist ein guter Guide zum flashen einer Karte.

<https://www.techpowerup.com/fo...-video-bios-flash.265939/>

Laut deinem Post #211 hast du den Samsung K4G80325**FC** Speicher verbaut (falls es das Original VBIOS ist!). Ich würde es daher eventuell mit diesem [VBIOS](#) versuchen, falls du es nicht schon probiert hast!

Aber sicherheitshalber schau auf der Karte nochmals nach, den es gibt auch ein VBIOS für den Typ K4G80325**FB**!