

Thunderbolt Eingang erkennt hardware nicht

Beitrag von „Skylined“ vom 3. April 2021, 16:45

im Bios ist es auf 128 gestellt.

habe auch legacy ausgewählt das ganze save lassen und gexited.

beim Kaltstart dieses mal kommt folgender Fehler

connection Error (-92) und nicht mehr device not found .

die neue ioregistryexplorer Datei ist angefügt

Windows erkennt es, aber der Warmstart funkt auch net mit der neuen Datei