

Mac OS Monterey - Probleme nach der Aktualisierung

Beitrag von „Raptortosh“ vom 3. April 2021, 16:53

Stimmt, das "0" fehlt bei meinem command noch. Also `amdvbflash -f -p 0 BIOSNAME`