

Mac OS Monterey - Probleme nach der Aktualisierung

Beitrag von „LetsGo“ vom 3. April 2021, 17:05

Müsste er nicht davor noch `amdvbflash -unlockrom 0` eingeben?

Zu deinem Fehler steht im Guide auch noch folgendes:

ERROR: 0FL01

Unfortunately, this is a general error with no specific information. This can be anything! From bad drivers, wrong ROM, not enough privileges, broken transistor, and even damaged BIOS chip. In this case, you can try flashing from **DOS mode**, **UEFI Shell**, **Linux**, or with SPI flash programmer.