

Thunderbolt Eingang erkennt hardware nicht

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 3. April 2021, 19:43

[apfelnico](#) schau mal ob sich vielleicht die USB Ports irgendwie in die Quere kommen. Wäre ein Ansatz bei ihm. Die Ursprungsconfig war ja teilweise lauffähig und wenn der Typ der ihm das verkauft hat seine USBmappings so gesetzt hat das sich jetzt mit funktionierendem TB2 auch die dazugehörigen USB Ports irgendwie nicht vertragen? Müsste man wissen wie er ins Internet geht. Welchen Adapter er dafür nutzt. Ist es einer onboard oder per PCI Adapter mit jeweiligen Anschluss an internen USB Header? Scheint mir da so der Fall zu sein? Andere Variante würde mir da nicht einfallen.