

# Mac OS Monterey - Probleme nach der Aktualisierung

Beitrag von „JN25“ vom 3. April 2021, 19:59

Nein die Leistung passt nicht... im MSI Afterburner wird auch 0 MHz angezeigt.

Edit:

Ich habe jetzt nochmal die Treiber deinstalliert und gesehen das jetzt immer noch da steht das die Grafikkarte 0 MHz hat. Kann es vielleicht sein das es an dem Bios liegt?