

Thunderbolt Eingang erkennt hardware nicht

Beitrag von „Skylined“ vom 4. April 2021, 18:58

[apfelnico](#) neue efi Datei ist drinnen das Problem hier bei ist wieder das apollo nicht erkannt wird io ist angehängt (internet funktioniert wieder nicht richtig) YouTube etc ladet kaum. und die Fehlermeldung vom apollo ist connection error -92