

# Thunderbolt Eingang erkennt hardware nicht

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 4. April 2021, 19:09

Aber vielleicht dein thunderbolt Kabel?

auf beiden Stecker müssen die tb Pfeile Blitze sein?