



Anfrage zu FATA1ITY Z370 GAMING ITX/AC

Beitrag von „Snowpro“ vom 6. April 2021, 09:23

@[apfel-baum](#): Laut [Supported/Unsupported Chipsets](#) wird der Broadcom Bcm94360 unterstützt.

[eltanque](#): Schnell ist gut...aber es ist ja Ostern und machen kann man aktuell eh nicht viel, haha. Ja ich vermute auch das es an der USB config liegt, aber ich finde den Fehler nicht.

Wenn ich das richtig sehe dann ist HS13 der interne USB Port an welchem der Broadcom BT Controller hängt (Aja, Wifi funktioniert problemlos)



Hat vllt. hier noch jemand so eine Broadcom Bcm94360CS2 via M.2 adapter in einem ähnlichen Setup?