

Erledigt

Erfolg - ASRock B550M Steel Legend - AMD Ryzen 3 3100 - AMD RX 460 2GB

Beitrag von „misterhias“ vom 6. April 2021, 18:18

Hallo zusammen,

mal ein Update von diesem Rechner:

Nach dem Update auf macOS Big Sur 11.2.3 hat Sleep auf dem Rechner nicht mehr funktioniert. Der Rechner ist sofort wieder angegangen.

Behoben in der OC config.plist: Misc > Boot > HibernateMode: None -> Auto

Außerdem habe ich die Festplatte gewechselt und eine Kingston NVMe eingebaut, welche mit NVMeFix.kext und einem Eintrag in den DeviceProperties in OpenCore einwandfrei als "internal" läuft.

Ansonsten schnurrt der Rechner immer noch wie ein Kätzchen 😊

Daher habe ich die EFI im Eingangspost auf OC 0.6.8 aktualisiert. Eine USB Map ist dabei, Serial Numbers natürlich nicht.