

AppleHDA scheint nicht zuverlässig zu laden

Beitrag von „ozw00d“ vom 7. April 2021, 01:41

[Keksfamilie](#) was soll der folgende eintrag in deiner EFI bewirken?

alc-delay --> 3000

▼ Root	Dictionary	◇ 8 key/value pairs
▶ ACPI	Dictionary	◇ 4 key/value pairs
▶ Booter	Dictionary	◇ 3 key/value pairs
▼ DeviceProperties	Dictionary	◇ 2 key/value pairs
▼ Add	Dictionary	◇ 2 key/value pairs
▼ PciRoot(0x0)/Pci(0x1F,0x3)	Dictionary	◇ 2 key/value pairs
alc-delay	Number	◇ 3000
layout-id	Data	◇ 4 bytes: 01000000

Bei Comet Lake sollte dieser auf
PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0x0)

lauten,

nicht auf

(0x1F,0x3)

wie bei dir.