

# NUC8i5BEH - USB-C Dock USB geht nicht nach dem Sleep

Beitrag von „andhii07“ vom 8. April 2021, 20:25

Daher versuche ich diese bcm94360cs2 Card zum laufen zu bekommen. Verbaut ist sie seit heute. Mein einziger Hinweis:

- *You will also need to remove the config block for HS10 from [Info.plist](#) inside USBPorts.kext, without this step bluetooth won't work after sleep. On 1st party cards it gets "stuck" in HID-proxy mode; bluetooth mouse and keyboard may still work but not optimally and laggy.*

-> Ich teste gerade, ob ich es reicht den HS10 Block zu löschen. Bluetooth wurde schon erkannt und ist momentan laggy noch.