

NUC8i5BEH - USB-C Dock USB geht nicht nach dem Sleep

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 8. April 2021, 20:29

naja so wie ich das sehe, muss du zuerst die Ports mit dem hackintool Patchen, dazu gibt es dann auch hier im Forum eine Anleitung. Wenn du damit dann den USBPort.kext erstellt und eingebunden hast, musst du in diesem Kext durch "Inhalte anzeigen - rechts klick auf den kext" dir die info.plist anzeigen lassen bzw diese mit die plist editor öffnen und besagten hs10 block entfernen 🤔