

In Arbeit

Medion Erazer P6689 - Feintuning

Beitrag von „grt“ vom 9. April 2021, 10:37

die 1B59 hatte bei mir probleme mit den externen gemacht, die 1659 passte. dann mit der 1B.. weitermachen - abspecken. erstmal muss die beschleunigung ran, inkl. dem internen display. da noch die nvidia dabei ist, würde ich mir erstmal um externe monitore (und deinträge diesbezüglich) keinen kopf machen. wer weiss, vielleicht hängen die anschlüsse ja an der nvidia, und wären sowieso nicht nutzbar.

btw... was hab ihr zwecks abschaltung der nvidia unternommen?