

AppleHDA scheint nicht zuverlässig zu laden

Beitrag von „MacPeet“ vom 9. April 2021, 15:41

[Zitat von Keksfamilie](#)

[MacPeet](#) 709D0000

ja, schon klar, dies ist die DeviceID für den Fake, ich meinte aber die dann verwendete layoutID, welche Du mit AppleALC injectest und ob dann alle Geräte des Onboard-Audio's arbeiten.

[asr10](#)

Seine Beschreibung bezieht sich aber auf den Fake des Onboard-Audio-Chip's, auch wenn er hier einen Intel HDMI Eintrag im FakePCIID.kext dafür missbraucht. Hatte man natürlich auch duplizieren können, somit als Ergänzung.

Wenn Du auf dem 2. Anzeigegerät HDMI-Audio bekommst, dann ist dieser Anschluss vermutlich richtig konfiguriert, der erste Anschluss scheinbar nicht, wo Du kein HDMI-Audio bekommst.

Was zeigt Hackintool denn bei Sektion Patch im Tab Connectors ?