

BCM94360NG NGFF M.2 WiFi Card im HP Elitebook

Beitrag von „al6042“ vom 10. April 2021, 16:53

Nun,

es kommt darauf an, ob du auf irgendwelche Schwierigkeiten bei der Verbindung oder Nutzung von AirDrop/Handoff triffst.

Wenn ja, kann der Kext und ein angepasstes Boot-Arg helfen.