

In Arbeit

Medion Erazer P6689 - Feintuning

Beitrag von „xMoon“ vom 10. April 2021, 22:06

00001659

16590000

0000C087 macht aber das selbe. Kein Unterschied.

Ich musste nur die framebuffer-stolenmem und fbmem hinzufügen, dann bootet der Rechner ins Blackscreen, habe aber Zugriff durch Fernwartung.