

In Arbeit

Medion Erazer P6689 - Feintuning

Beitrag von „grt“ vom 11. April 2021, 18:43

irgendwie ja...

du hast doch (wenn ich das richtig mitgeschnitten hab) 2 beinahe baugleiche geräte, wo bei dem einen, den du nicht verhäckintosht hast, die einstellungen bzgl. grafik im bios umfangreicher sind, bzw. überhaupt welche vorhanden sind. wärs möglich, den mit der aktuellen macosinstallation zu "füttern" und zu gucken, ob da vielleicht was in den bioseinstellungen hakt? wenn dem so sein sollte, und wir bei dem das display in gang kriegen würden, könnte man ggf. gucken, ob sich das übertragen liesse, oder ob man z.b. die fehlenden bioseinstellungen (wenn sich rausstellen sollte, dass es an sowas liegt) kompensieren könnte (mit properties, oder so).

hattest du eigentlich mal den csm-support eingeschaltet? ist zwar eher unwahrscheinlich, aber unversucht sollte man nichts lassen...