

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „SchmockLord“ vom 12. April 2021, 09:17

Ja ich hab auch nochmal geschaut. Hab mit dem letzten Update ja die USB-Port config geändert. Dachte, dass mir vielleicht durchgerutscht ist, dass der HS14 noch drin ist. Wenn der nämlich aktiv ist, dann bekommt die Onboard Bluetooth Vorrang, und die wiederum wird von macOS nicht unterstützt.

Aber HS14 ist auch nicht in der neuen config. So wie es sein soll. Von daher kann ich es mir auch nicht wirklich erklären, warum BT bei dir nicht funktioniert. Aber das solltest du mal prüfen, Hackintool aufmachen, den Besen drücken und dann aktualisieren. Ob du dann den HS14 siehst. Ansonsten: Wo hast du denn den USB-Stecker von der Fenvi T919 angeschlossen? Weil den müsstest du auch sehen in Hackintool. Ich nehme mal an HS11.

Wenn der nicht angezeigt kann es natürlich trotzdem mit der USB-Port config zusammenhängen. Und daran, dass das 16 Port Limit aktiv ist. Meine Erfahrung damit ist, dass macOS gefühlt die ersten 16 nimmt, die es findet und dadurch manche Ports einfach nicht funktionieren. In deinem Fall jetzt dann der, wo die Fenvi dranhängt.

Eine Vermutung.