

Igpu Funktioniert Nach Drehen vom Gehäuselüfter nicht

Beitrag von „Adi_Adi“ vom 12. April 2021, 15:44

Hi

wie im Titel Beschrieben Funktioniert meine Igpu komischerweise nachdem ich meine Vorderengehäuse Lüfter gedreht habe nicht mehr.

Wenn ich in mit ner alten Gtx 660 Ti in windows reinboote Wird sie im Geräte manager ganz normal erkannt.

Ich habe schon Versucht:

- Das bios Zurückgesetzt

und die IGFX Karte als Haupt karte zu aktivieren

wisst ihr was man da machen kann ?