

# **OpenCore Boot Stick wird vom Bios nicht erkannt (Dell OptiPlex 790)**

**Beitrag von „HackBook Pro“ vom 12. April 2021, 16:53**

Hatte das auch schon mal an nem Dell Latitude E6520 (Notebook), Problem war der Stick, kann aber auch am Dell UEFI liegen, mit dem hatte ich auch nur Probleme am E6520 (War nur beim E6520 so, beim E6540 ist das besser gemacht). Du kannst mal einen anderen Stick, am besten USB 2.0, was anderes haben die Sandy Dinger nicht, versuchen, vielleicht klappt es damit.

Edit: Was an den Dells auch ganz gut funktioniert, zwei getrennte USB Sticks, einen für den Installer und einen für die EFI.