

Igpu Funktioniert Nach Drehen vom Gehäuselüfter nicht

Beitrag von „g-force“ vom 12. April 2021, 20:17

Hattest Du RAM oder CPU vorübergehend ausgebaut? Hat sich das BIOS aus irgendeinem Grund zurückgesetzt auf "Defaults"?