

Igpu Funktioniert Nach Drehen vom Gehäuselüfter nicht

Beitrag von „Adi_Adi“ vom 12. April 2021, 20:40

Habe die CPU mal aus gebaut und wieder eingebaut macht leider kein unterschied... wenn es auf default wäre würde ich es erkennen weil sonst bootet mein System nicht weil ich irgendwo eine Einstellung machen muss