

Igpu Funktioniert Nach Drehen vom Gehäuselüfter nicht

Beitrag von „g-force“ vom 12. April 2021, 20:54

Ich kenne kein Mainboard, daß nach Ein-Ausbau der CPU oder Wechsel nicht sofort Meldung macht, daß sich was verändert hat - und die Einstellungen auf "Default" zurücksetzt. Bitte überprüfe deine BIOS-Einstellungen.