

Erledigt

iMac mid-2010 GPU Replacement endet mit schwarzem Bildschirm

Beitrag von „LilyBloom“ vom 13. April 2021, 12:49

Muss mal was dazwischen werfen: Habe soeben festgestellt das Windows noch booten kann auf dem iMac. Ich kann also noch winsehen was los ist und andere BIOS backups testen.

Ich tat dies auch, jedoch kein Ergebnis. Vorhin fiel mir auf das GPU-Z sagte das UEFI nicht aktiv sei, was vorher definitiv aktiv war. Mit dem alten BIOS backup, was also vorher auf der GPU war, lässt sich dies auch nicht mehr aktivieren.

Gibt es möglichkeiten dies beim Flashen wieder zu aktivieren oder gar in der ROM Datel manuell zu aktivieren?

Ich bin mir mittlerweile zu 100% sicher dies ist der Fehler warum auf dem Internen Display unter macOS gar nichts mehr passiert und unter Windows das Backlight aus bleibt (bzw der externe Monitor nun bevorzugt wird?).