

Boot Performance Boost NVMe WD SN750 vs NVMe Samsung EVO 970 PLUS

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 13. April 2021, 16:59

jo bezog sich ja auf meine Aussage...genau dieser Abschnitt. aber ich glaube das sich das noch auf die EVO beziehen nicht auf die EVO Plus. Auch der ursprüngliche Phoenix Controller wurde bei der 970 EVO Plus überarbeitet. Ist also nicht das gleiche Pendant zu EVO.

Im Praxiseinsatz kann ich jetzt nichts schlechtes sagen oder das bestätigen. Bootzeit richtet sich eindeutig danach was aktiv ist und geladen wird. Und die Bootzeit ist eigentlich in Ordnung. Ausfälle sind auch nicht zu verzeichnen. Trim aktiv. Warum aber die WD jetzt nicht im Log auftaucht? Liegt wahrscheinlich am Controller?