

# Igpu Funktioniert Nach Drehen vom Gehäuselüfter nicht

Beitrag von „Adi\_Adi“ vom 13. April 2021, 19:50

## [Zitat von Nightflyer](#)

Was mir noch einfiel, hast du verschiedene EFIs?

Durch das Bios Zurücksetzen kann es sein dass die Boot Reihenfolge sich geändert hat und nun die falsche EFI geladen wird

Darum gehts ja garnicht also es hat nichts mit der Efi zutunich bekomme ja nichteinmal das Asus Logo Mit der Igpu

## [Zitat von EdgarsZimmer](#)

Oder er hat den Lüfter als Dynamo verwendet und Spannung aufgebaut. So kann ja was kaputt gehen, davon gehe ich aus.

das waren die Lüfter die die luft einblasen also die vorderen Die sind an nem Controller über Sata Angeschlossen und ich bin kein einziges mal ans mainboard gekommen dass kann es also eigentlich garnicht sein