

# Igpu Funktioniert Nach Drehen vom Gehäuselüfter nicht

**Beitrag von „Raptortosh“ vom 13. April 2021, 19:52**

Ich denke, EdgarsZimmer meint, dass durch das Drehen der Lüfter an deren Kabel eine Elektrische Spannung erzeugt wurde, und die die iGPU "zerstört" hat...

Hast du beim booten mit iGPU CSM im BIOS Disabled? Anderen Anschluss am Board Probiert?

Was spricht gegen die GTX?