

Igpu Funktioniert Nach Drehen vom Gehäuselüfter nicht

Beitrag von „Raptortosh“ vom 13. April 2021, 20:06

Mit einem DP kabel könntest du schauen, ob "nur" der HDMI Port defekt ist...

Ach stimmt, die 660 TI waren da etwas problematisch. Ich weiß nicht, ob es da einen Lösung für gibt...