

Igpu Funktioniert Nach Drehen vom Gehäuselüfter nicht

Beitrag von „Adi_Adi“ vom 13. April 2021, 20:17

[Zitat von Erdenwind Inc.](#)

Ich vermute deine Bios oder EFI Einstellungen die nicht zu den Einstellungen im Bios passen. Bezüglich des Framebuffers...

Es Hat ja nichts Mit der Efi Zutun komme ja Garnicht ins Vios mit der Igpu alleine