

Igpu Funktioniert Nach Drehen vom Gehäuselüfter nicht

Beitrag von „kaneske“ vom 13. April 2021, 22:51

Mach mal einen sauberen CMOS Reset, zur Not mit ausgebaute CR2032 Batterie.

Wenn es dann nicht mehr geht, hast du ggf doch was mit statischer Ladung berührt und hoffentlich nur dein BIOS zerlegt, hat dein Board Flashback?

Dann würde ich das mal neu aufspielen...

System übertaktet?