

Apple Watch Entsperren Lösungsansätze mit Apple WIFI Karten

Beitrag von „G.com“ vom 15. April 2021, 08:23

Also, Iphone Hotspot. Auch kein Unterschied

Feste IP ist über die Fritzbox vergeben und auch am Rechner eingetragen.

Testweise habe ich jetzt das 5 GHz Netzwerk rausgenommen. Macht auch keinen Unterschied.

So, nach Zwangsreboot - früher mit page fault - heute kein Thema mehr, dafür vmselect insert...

Code

1. panic(cpu 6 caller 0xfffff800bfc774c): "VMSELECT: INSERT FAILED: 0x70000e38a000, 0x70000e40d000, 0x70000e38a000, 0x70000e38b000"@/AppleInternal/BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/xnu/xnu-6153.141.16/osfmk/vm/vm_map_store_rb.c:116
2. Backtrace (CPU 6), Frame : Return Address
3. 0xfffff82029e3660 : 0xfffff800bf1963d mach_kernel : _handle_debugger_trap + 0x49d
4. 0xfffff82029e36b0 : 0xfffff800c053ae5 mach_kernel : _kdp_i386_trap + 0x155
5. 0xfffff82029e36f0 : 0xfffff800c04566e mach_kernel : _kernel_trap + 0x4ee
6. 0xfffff82029e3740 : 0xfffff800bebfa40 mach_kernel : _return_from_trap + 0xe0
7. 0xfffff82029e3760 : 0xfffff800bf18d07 mach_kernel : _DebuggerTrapWithState + 0x17
8. 0xfffff82029e3860 : 0xfffff800bf190f7 mach_kernel : _panic_trap_to_debugger + 0x227
9. 0xfffff82029e38b0 : 0xfffff800c6c01cc mach_kernel : _panic + 0x54
10. 0xfffff82029e3920 : 0xfffff800bfc774c mach_kernel : _vm_map_store_entry_link_rb + 0xcc
11. 0xfffff82029e3930 : 0xfffff800bfc5fa3 mach_kernel : _vm_map_store_entry_link + 0x63
12. 0xfffff82029e3980 : 0xfffff800bfb47f3 mach_kernel : _vm_map_entry_insert + 0x223
13. 0xfffff82029e39f0 : 0xfffff800bfb1967 mach_kernel : _vm_map_enter + 0x1657
14. 0xfffff82029e3bc0 : 0xfffff800bfaf1ea mach_kernel : _vm_map_clip_end + 0x30a
15. 0xfffff82029e3ce0 : 0xfffff800bffbef5 mach_kernel : _mach_vm_map + 0x65

16. 0xffffffff82029e3d70 : 0xffffffff7f8e73e59a com.apple.kec.pthread :
_workq_create_threadstack + 0x76
17. 0xffffffff82029e3df0 : 0xffffffff800c4209f7 mach_kernel : _workq_thread_set_max_qos +
0xd77
18. 0xffffffff82029e3e30 : 0xffffffff800c4200ac mach_kernel : _workq_thread_set_max_qos +
0x42c
19. 0xffffffff82029e3e90 : 0xffffffff800c4232c6 mach_kernel : _workq_open + 0x576
20. 0xffffffff82029e3ec0 : 0xffffffff800bf5b605 mach_kernel : _thread_call_delayed_timer +
0xec5
21. 0xffffffff82029e3f40 : 0xffffffff800bf5b131 mach_kernel : _thread_call_delayed_timer +
0x9f1
22. 0xffffffff82029e3fa0 : 0xffffffff800bebf13e mach_kernel : _call_continuation + 0x2e
23. Kernel Extensions in backtrace:
24. com.apple.kec.pthread(1.0)[1CB7E535-9A12-377E-B552-
2E5415084E89]@0xffffffff7f8e73d000->0xffffffff7f8e746fff
- 25.
26. BSD process name corresponding to current thread: kernel_task
27. Boot args: keepsyms=1 darkwake=3 chunklist-security-epoch=0 -chunklist-no-rev2-dev
- 28.
29. Mac OS version:
30. 19H524
- 31.
32. Kernel version:
33. Darwin Kernel Version 19.6.0: Tue Jan 12 22:13:05 PST 2021; root:xnu-
6153.141.16~1/RELEASE_X86_64
34. Kernel UUID: 64F23D6D-4C30-3FC4-B7C2-9EE0BBA0D29A
35. Kernel slide: 0x000000000bc00000
36. Kernel text base: 0xffffffff800be00000
37. __HIB text base: 0xffffffff800bd00000
38. System model name: iMacPro1,1 (Mac-7BA5B2D9E42DDD94)
39. System shutdown begun: NO
40. Panic diags file available: YES (0x0)
- 41.
42. System uptime in nanoseconds: 2842001699961

Alles anzeigen

Ich werde wohl nie ein voll lauffähiges System haben 😊 Es nervt, 2 Wochen keine Probleme, dann plötzlich aus dem OFF - wieder Wake Reboots. Ist bei mir iwie immer so, ich arbeite mir nen Wolf, es läuft zwei, drei Wochen und dann kommen Fehler. Warum...k.A.

Melde mich gleich.

UPDATE: Nix hat etwas geändert.

UPDATE 2: Seit heute läuft es, wie geschmiert. Keine Veränderungen, alles beim Urzustand. Nur anstatt der Eingabeaufforderung wartet er nun länger und dann kommt Entsperren mit der Apple Watch...

Ich sach ja, meine Kiste ist ein Mädchen..