

Erledigt

## Hackintosh Rebootet nach unbestimmten Zeit

Beitrag von „al6042“ vom 15. April 2021, 14:15

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Das sieht nach einem Problem mit der Samsung 980 Pro unter macOS Catalina aus.

Ggf. wird die dort noch nicht komplett unterstützt und führt somit zu den Aussetzern.

Sie kann natürlich auch defekt sein.

Sollte ersteres der Fall sein, würde ich an deiner Stelle ein Update auf macOS BigSur in Betracht ziehen.

Um den anderen Fall genauer zu untersuchen könnte dir ggf. [DriveDx](#) helfen.