

**Erledigt**

## **Hackintosh Rebootet nach unbestimmten Zeit**

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 15. April 2021, 14:52**

Ja die 980 Pro macht diese Probleme...!

Hab Sie selbst getestet. Schau dir mal die Produktinfos dazu an oder die Tests. Wenn mich nicht alles täuscht ist die für PCIE 4.0. Es kann sein das du deshalb diese Probleme bekommst da dein Board nur PCIE 3 Ready ist. Meine Vermutung. Bei mir lief sie im PCIE 4.0 einwandfrei.

APFS nutzt du nehme ich mal an?

Ich denke die solltest du umtauschen oder ein Board mit PCIE 4.0 Unterstützung ordern. Eventuel der NVME Kext ausprobieren? Kann ich dir aber ansonsten nichts weiter zu sagen.

Denke das ist der Übeltäter: Speziell für PCIe 4.0 SSDs entwickelter Samsung Elpis-Controller

Wahrscheinlich wärst du besser mit der 980 PCIE 3.0 gefahren. Allerdings nur 1TB max.