

Erledigt

HP 600 G1 SFF / Audio Probleme

Beitrag von „misterhias“ vom 16. April 2021, 11:20

[Basti Wolf](#) ich habe auf der Basis von Hackbook Pros EFI nur noch Kleinigkeiten geändert

In der config.plist war der Wert Layout-ID doppelt vorhanden, einmal unter Device-Properties und einmal in den Boot-Args unter NVRAM.

Daher habe ich den Eintrag in den Device-Properties gemäß [Dortania-Guide](#) gelöscht und bei den [Boot-Args](#) von alcid=88 auf alcid=11 gesetzt.