

HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur

Beitrag von „schmalen“ vom 16. April 2021, 11:23

jboeren Habe mich gerade mal hier eingelesen, aus deinem Post [#841](#) schreibst du das für die BCM94352HMB nur 3 Kexte benötigt werden?

Ich habe das HP eliteDesk 800 G1 USDT und die Karte montiert, zwar werden in der Menüzeile das BT und WLAN Symbol angezeigt, gehe ich auf BT werden mir keinerlei Geräte angezeigt, WiFi Fächer ist ausgegraut, und in der Netzwerk Einstellung wird kein WIFI.. nur Ethernet, BT angezeigt.

Im Hackintool wird das Modul im USB als Internal angezeigt, aber wiederum im Systembericht (über diesen Mac) nicht....

Installiert sind:

BrcmBluetoothInjector

BrcmFirmwareData

BrcmPatchRAM3

AirportBrcmFixup