

**Erledigt**

## **Hackintosh Rebootet nach unbestimmten Zeit**

**Beitrag von „kaneske“ vom 16. April 2021, 20:50**

[HackinToni](#) bin mobil unterwegs, daher kann ich deine Config Plist nicht einsehen...

Du hast eine USBInjectAll UND eine USBPortMap Kext in DEINER EFI???

Beide gleichzeitig ist nicht richtig.

IntelSnowMausi? Ist das sicherlich die richtige LAN kext?

Du hast eine T919 und nutzt Bluetooth Injection Kexts? Die ist doch OOB lauffähig denke ich???

MacOS ist was Speicher angeht extrem Zickig wenn der defekt ist, da merkst du das sofort.

Auch wenn dein Board den nicht mag.

Steht der auf der QVL deines MoBo?

Laden die XMP Einstellungen im BIOS richtig? Setze die mal manuell. Du siehst die Werte im Datenblatt...

Spannung und primäre Timings setzen, die Feineinstellungen auf AUTO lassen.

Hast du so nen Spaß wie ASUS Multicore Enhancement aktiv oder alles auf Standard?

Temperatur ist Wurst derzeit, liegst voll unter Tjmax, agdpmo=pikera verursacht nicht deinen Fehler, -V ist nicht für deine Fehleranalyse notwendig und keepsyms=1 auch nicht. Alles in der Bootstage nicht im Betrieb wenn überhaupt nützlich.

BIOS war aktuellste Version? Setting stimmen?

Und noch die freundlich Frage:

Die Programme die du nutzt sind alle aus vertrauensvollen Quellen? Mach mal nen EtreCheck

oder Malwarebytes Run, nicht dass der Kollege im Hintergrund Mining betreibt 😊

Absturz sollte aber trotzdem nicht kommen...ich vermute RAM in Zusammenkunft mit ASUS CPU Optimierung (Automatisches Overclocking)