

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Leotust“ vom 17. April 2021, 13:59

@[macdream](#)

Hi MacDream,

schade, dass das Problem dadurch nicht gelöst wurde.

Las uns systematisch vorgehen und unsere Systeme schritt für schritt vergleichen:

Meine Einstellungen / Konfiguration:

- BIOS: f9i (Einstellungen nach JimSalaBim)
- Prozessor i9 9900K
- OC 0.66 (Config.Plist, Driver + Kexte) hast Du ja bereits verglichen!
- Fenvi T919 karte (ist auch am internen USB Port angeschlossen)
- Tastatur und Keyboard sind verbunden per Bluetooth
- HDMI Bildschirm 4K
- wir haben beide die gleich Grafik Karte
- ich habe keine externen USB Geräte angeschlossen
- Big Sur 11.2.3

Ich habe gesehen, das du noch die BIOS Version (F9b) am Board hast. Wobei, auch bei der Version hatte ich keine Probleme!

Hast Du USB Geräte angeschlossen?

Seit wann hast Du das Problem?

Hast Du zusätzliche HW und Treiber installiert?

Viele Grüße

Leo