

keine Grafikbeschleunigung oder schwarzer Bildschirm

Beitrag von „altverloren“ vom 17. April 2021, 15:17

[grt](#)

Sowohl Board als auch Monitor haben jeweils DP und HDMI. Beide sind direkt angeschlossen, kein Adapter.

[hackmac004](#)

brotarg war/ist gesetzt. Keine Veränderung.

Weder der DP noch der HDMI ist direkt da. Immer erst nach aus- bzw. einstecken der Kabel.