

nativer MacPro3,1 OpenCore 0.6.5, Soundprobleme unter Mojave, Catalina und Big Sur

Beitrag von „Henniges“ vom 17. April 2021, 15:46

es wird das ALC layout 13 verwendet und dann direkt in den device properties verankert :

Code

1. `<key>DeviceProperties</key>`
2. `<dict>`
3. `<key>Add</key>`
4. `<dict>`
5. `<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0x0)</key>`
6. `<dict>`
7. `<key>alc-layout-id</key>`
8. `<integer>13</integer>`
9. `<key>apple-layout-id</key>`
10. `<integer>90</integer>`
11. `<key>use-apple-layout-id</key>`
12. `<integer>1</integer>`
13. `</dict>`
14. `</dict>`

Alles anzeigen