

keine Grafikbeschleunigung oder schwarzer Bildschirm

Beitrag von „grt“ vom 17. April 2021, 16:28

framebuffer-con1-type 00080000 (data) würde den 2. anschluss als hdmi patchen.con0....
00040000 wär analog dazu DP am ersten. framebuffer-patch-enable sollte dann auf 01000000
stehen. device-id ist nicht notwendig.