


keine Grafikbeschleunigung oder schwarzer Bildschirm

Beitrag von „altverloren“ vom 17. April 2021, 17:00

musste noch den framebuffer-con1-enable mit Data 01000000 setzen, dann hat er auch HDMI gepatcht.

Trotzdem ist in Hackintosh-Forum weiterhin die Anschlüsse rot.



Auch hatte ich zwischenzeitlich das Phänomen, dass ich direkt ein Bild hatte und 10-15 Sekunden später wieder alles dunkel wurde. Stecker raus/rein hat dann wieder geholfen.

Dieser Umstand war aber auch nicht reproduzierbar, trotz derselben Einstellungen.

Habe auch das SMBIOS mal auf 19,2 geändert. Alles ohne Erfolg.

Wie kann ich den Fehler denn vernünftig analysieren? Oder muss ich jetzt x-Einstellungen (und wenn ja welche) durchtesten?

Ich führe übrigens bei jedem Neustart einen NVRAM-Reset durch. Ist dies überhaupt notwendig?

EDIT: Wenn ich mir meine Config mit Clover angucke (hier funktioniert alles einwandfrei), kann ich auch keinen (entscheidenden) Unterschied erkennen. Außer das die DSDT GFX0 to IGPU patcht.

Aber unter OC ist die DSDT ja überflüssig...

Ich hänge mal beide EFI an, vielleicht entdeckt ihr ja etwas...