

**In Arbeit**

## **Medion Erazer P6689 - Feintuning**

**Beitrag von „xMoon“ vom 18. April 2021, 01:19**

Hat jemand vielleicht noch einen Vorschlag? Ich habe schon bei anderen Foren die selbe Frage gestellt, die meinen auch, dass es an den Connector (connector patches) liegt. Ich weiß aber leider nicht, wie ich da vorgehen soll. EDID stimmt mit der von Windows überein, die EDID, die gerade auf Hackintool angezeigt wird ist die selbe. Könnte man die Connector patches auch per Hackintool anwenden?