

OC 0.6.7 Probleme mit dem Sound

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 18. April 2021, 15:25

Welcher ALC kommt zum Einsatz?

HPET, IRQ Fixes fehlen, die kann man mit ssdttime unter win erstellen und in die Config einbinden mit den richtigen Renames könnte das Problem evtl gelöst sein.