

# Bluetooth plötzlich off - BCM943602CS

Beitrag von „G.com“ vom 18. April 2021, 17:54

[pebbly](#) Danke. Ich werde es mal testen, allerdings ist bei mir das Problem, dass die BT Karte im Normalfall nach Sleep re-initialisiert wird. Manches Mal passiert das nicht. Die Karte wird zwar noch im IOReg korrekt angezeigt, BT ist dann aber nicht verfügbar. Nach Boot hatte ich nie Probleme.