

OC 0.6.4 Big Sur 11.3: Kein Internet über USB WIFI

Beitrag von „g-force“ vom 18. April 2021, 19:49

Der Opencore-Eintrag verweist auf die "Bootstrap.efi". Wenn ich das manuell eintrage, verweise ich immer direkt auf "EFI/OC/Opencore.efi".