

"Mysterium" Trim

Beitrag von „hackmac004“ vom 19. April 2021, 10:33

[bluebyte](#) Wenn ich bei mir SetApfsTrimTimeout = -1 setze, dann braucht er bei mir ca. 10 Sekunden länger beim boot woraus ich schließe, dass dadurch der default timeout Wert genutzt wird. Mit 999 ist die Trimzeit stark verkürzt. Wenn der Trim prozess mehr Zeit bekommen soll um mit Sicherheit alles zu trimen, dann muss man diesen Wert erhöhen.