

Dell Latitude e5450 BigSur - einige Fehler

Beitrag von „minertronni“ vom 19. April 2021, 15:53

So nach Eintrag von 2 IDs in die device Properties und disable der PNLF.aml geht zwar die Grafikbeschleunigung an, dafür wird aber Backlight zurückgeregelt. Ein helles Bild habe ich nur mit externem Monitor. Lasse ich die PNLF.aml aktiviert bleibt der Laptop beim Booten hängen. Ich denke mal, die 2 Einträge sind ok, so ist das auch bei OpenCore beschrieben. Nur zum Backlight konnte ich nix finden bzw. die speziellen Backlightkexte sind wohl alle überholt. Die BrightnessKeys.kext hatte ich drin, damit ergibt sich aber keine Änderung. Auch sehe ich keine Regler in der Monitor Systemeinstellung . Kann man das noch irgendwie beheben ?