

Kein Loginscreen beim boot. Nach blindem Login rosa glitch und das Bild ist da.

Beitrag von „maybeageek“ vom 20. April 2021, 12:17

Erdenwind Inc.

Ja, ich komme aus dem IT Bereich, der Hackintosh ist aber eigentlich ein reines Windows Gaming Device - und nur sekundär unser "Mac" zu Hause.

Nach 6 Jahren Apple Business Support bin ich jetzt im DataCenter Bereich und Virtualisierung unterwegs. Vom Arbeitgeber habe ich Arbeitsgeräte mit Support, da experimentiere ich nicht mit 😊 Das einzige was ich "arbeitsmäßig" damit mache ist mich remote aufzuschalten, und ob ich da Linux, Windows oder macOS für nutze, ist egal.

[JimSalabim](#) hatte mir damals geholfen und seinen OpenCore Folder auf mein Board angepasst. Das war glaub ich 0.5.7. Er hat es mir dann mal auf 0.5.9 upgedatet, und ich habe das Update auf 0.6.3 selbst durchgeführt.

Nach einem Kext Update dann auch das letzte BigSur Update installiert, und was soll ich sagen, es lief ja die ganze Zeit stabil und die Grafikprobleme sind wirklich erst seit der RAM- bzw. CSM Geschichte aufgetreten. Da war kein OC, Kext oder Systemupdate dazwischen. Das ist es ja was ich so merkwürdig finde.

Das mit der Bifurcation kann ich nochmal testen, Bifurcation Support ist erst mit einem [BIOS Update](#) dazugekommen. Ebenso wie resizable bar support. Das ist aber disabled. Wer weiß was Gigabyte da getrieben hat.

GPU-Overclocking betreibe ich Profilbasiert unter Windows für 2 Spiele. Sonst nicht. Das aber auch schon seit Monaten ohne Probleme unter macOS. PowerPlay tables habe ich keine geändert.

Die CPU ist undervolted, aber auch schon von Anfang an ohne Probleme.